



**COMUNE DI  
VALLE CASTELLANA**

**Il Sindaco**  
Camillo D'angelo


**Il Responsabile**  
**Ufficio Tecnico e Sisma**  
Geom. Katia D'Agostino


**UNITÀ DI PROGETTO**  
**Arch. Lanfranco Cardinale**  
**Arch.PhD Monia Di Leonardo**  
**Arch. Vincenzo Chiodi**  
*Rilievi e documentazione foto*



**PSR**

## Programma Straordinario di Ricostruzione Comune di Valle Castellana



 **UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE  
SISMA 2016 - ABRUZZO**

**Direttore Vincenzo Rivera**

**Dirigente Piergiorgio Tittarelli**  
Ing. Caterina Mariani  
Arch. Roberta Paciello

Con la consulenza del  
Prof.Arch. Marco D'Annunziis

### OGGETTO

**COMPONENTI STRUTTURALI DEL  
TERRITORIO POST-SISMA**

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
RICOGNIZIONE DELLE CRITICITÀ**



firme	Numero ELABORATO
	TAV. <b>B.1.a.2/1-2-3-4</b>
	scala: 1: 70.000
	DATA: Maggio 2023
approvazioni	REV 01
	03/05/2023




RICOGNIZIONE SITUAZIONE INSEDIATIVA POST - SISMA

REGIONE ABRUZZO - INDIVIDUAZIONE TERRITORIO COMUNALE

QUADRO D'UNIONE - COMUNI DEL CRATERE SISMICO 2016/17



TERRITORIO COMUNALE APPARTENENTE AL PERIMETRO DEL CRATERE 2016





# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE - COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## COMPONENTI STRUTTURALI DEL TERRITORIO SITUAZIONE POST - SISMA

### Legenda SISTEMA delle FRAZIONI - LIVELLO TERRITORIALE COMUNALE

BORGHI/FRAZIONI		SITI A VALENZA ARCHEOLOGICA	
	CAPOLUOGO		BORGO/FRAZIONE ABBANDONATA CANNAVINE
	BORGO/FRAZIONE ABITATA		CASTEL MANFRINO RUDERI (AREA ARCHEOLOGICA)
	BORGO/FRAZIONE ABITATA (piccola entità)	LUOGHI A VALENZA TURISTICA	
	BORGO/FRAZIONE DISABITATA/TEMPORANEAMENTE ABITATA		SAN GIACOMO Località turistica/impianti
	BORGO/FRAZIONE ABBANDONATA		

- BORGHI A MEDIA E ALTA DENSITA' ABITATIVA CON PRESENZA DIFFUSA DI ABITAZIONI DANNEGGIATE (cfr. Schede del Danno di ogni Frazione e le Schede di riepilogo per Ambito territoriale comunale)
- BORGHI SPARSI AREE CON DENSITA' ABITATIVA NEGATIVA/MOLTO BASSA (presenza di pochi nuclei familiari) Frazioni già abbandonate in fase ante sisma

#### Descrizione dello stato attuale Post Sisma.


In fase ante sisma erano già in atto situazioni contingenti legati alla realtà territoriale acquisita nel tempo dal territorio montano Teramano.

Il fenomeno progressivo e immutabile dell'abbandono associate alle calamità naturali come frane e smottamenti di costoni rocciosi ha comportato due eventi significativi:

1. Il depauperamento dei centri/frazioni sparsi nelle valli tra i boschi o posizionati su i rilievi - i nuclei urbani dell'Ambito C (identificati con tratteggio magenta in cartografia) quali: Serra, Valloni, Olmeto, Laturò, Valle Pezzata da sole e da Borea, Vignatico, Settecerri Collegrato Valzo, Basto;
2. La concentrazione insediativa e il progressivo sviluppo urbano dei nuclei abitati posti in prossimità dei principali assi stradali, rappresentati dalle vie di percorrenza e collegamento con le città di Ascoli Piceno, Acquasanta, Campi, Civitella del Tronto e Teramo. Le frazioni direttamente collegati o già presenti lungo il tratto della SP49 - SP49c e SP 52 hanno assunto maggiore rilevanza risentendo meno il fenomeno migratorio che comunque attesta tutto il territorio montano teramano.

In particolare si rilevano i centri:

- A. direttrice Capoluogo - Ascoli Piceno adiacente il Fiume Castellano - i centri dell'Ambito A,
- B. direttrice Capoluogo - Rocca Santa Maria - i centri dell'Ambito B,
- C. direttrice Capoluogo - Campi - i centri dell'Ambito C,
- D. direttrice Cesano - Monte Piselli - i centri dell'Ambito D.



Diga artificiale  
Lago di Talvacchia

STRADA TORRICELLA - TERAMO

AREA BOSCATATA DI RILIEVO MEDIO

AREA BOSCATATA DI ALTURA

#### Descrizione della componente insediativa Post Sisma.

E' possibile identificare la componente insediativa attuale caratterizzata dai piccoli borghi sparsi per lo più abbandonati che comunque hanno conservato l'identità materiale e storica del luogo, quindi esentati dal processo trasformativo abitativo che, al contrario, ha interessato i centri più grandi e ancora popolati quelli prossimi alla via di comunicazione principale della SP49 che percorre la linea di confine a nord-est/nord-ovest e da Nord a sud e la SP49c-SP52 in direzione est. Per quest'ultimi centri urbani si è rilevato il cospicuo processo trasformativo dell'edificato che ha determinato la nascita di nuove costruzioni accanto a ampliamenti e rifusioni dei fabbricati storici.

L'evento sismico del 2016-2017 ha in quale misura evidenziato le carenze manutentive e le incongruenze costruttive, determinando maggiori danni ai suddetti fabbricati trasformati. Tale fenomeno ha poi compromesso la sicurezza dello spazio urbano pubblico adiacente e limitrofo, pregiudicando anche la viabilità locale del borgo

### Legenda SISTEMA DEI COLLEGAMENTI - LIVELLO TERRITORIALE COMUNALE

	CONFINE COMUNALE VALLE CASTELLANA
VIABILITÀ	
	STRADE CARRABILI - SP 49
	STRADE CARRABILI - SP 49c
	STRADE CARRABILI - SP 69
	STRADE CARRABILI COMUNALI
	SENTIERI/CARRARECCIA
	SENTIERI SECONDARI/MULATTIERA

CAMPLI - PICENO APRUTINA  
SS 81 - PICENO APRUTINA

0 100 200 300 400 500 m

PERIMETRO COMUNALE E CARTOGRAFIA IGM - SCALA 1: 70.000



INTERVENTO AMBITO A - SETTORE LUNGO FRONTE CASTELLANO

REPLICAZIONE INTERVENTO (art. 10 del Piano di Assetto Urbanistico e Programma Strategico del Comune)

NOME BORGO	FG	STATO DI DANNO	EDIFICI		%	GRAVITA'				CHIESE PUNTELLATE SI/NO	CHIESE CROLLARE SI/NO	AREA SISMICA	SCHEDE VISIONATE	n° SCHEDE ARRETRATE	n° CONTROLLATE
			N. TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI)	N. DANNATI		GRAVISSIMI	%	B	%						
VALLE CASTELLANA CAPOLUOGO	57		105	29	28%	11	10%	8	8%	NO	NO	FA=1,41 - FA=1,79	SCHEDE VISIONATE	177	0
VILLA FRANCESCA	1		25	3	12%	11	44%	0	0%	NO	NO	FA=1,73	SCHEDE VISIONATE	23	0
CESSANO	2		57	27	47%	16	28%	0	0%	NO	NO		SCHEDE CONTROLLATE	56	56
MORRICE	54		66	4	6%	10	15%	0	0%	NO	NO		SCHEDE VISIONATE	74	0
PIERHALTA	71-74		111	25	22%	11	18%	7	6%	NO	NO		SCHEDE VISIONATE	260	0
COLLE PIETRAIA	71-74		100	20	20%	10	10%	4	4%	SI	SI/PARZIALMENTE	FA=1,74	SCHEDE VISIONATE		0
MULINI AMBITO A													NOT	104	0
FONTANILI STORICI AMBITO A															
SENTIERI ambito A															

INTERVENTO AMBITO B - ASSE CAPOLUOGO PARANESE

REPLICAZIONE INTERVENTO (art. 10 del Piano di Assetto Urbanistico e Programma Strategico del Comune)

NOME BORGO/PRIORITARIO	FG	STATO DI DANNO	EDIFICI		%	GRAVITA'				CHIESE PUNTELLATE SI/NO	CHIESE CROLLARE SI/NO	AREA SISMICA	SCHEDE VISIONATE	n° SCHEDE ARRETRATE	n° CONTROLLATE
			N. TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI)	N. DANNATI		GRAVISSIMI	%	B	%						
PASCELLATA	89		80	11	14%	27	34%	6	8%	SI	NO		SCHEDE VISIONATE	100	25
PREVENISCO	44		38	22	58%	9	24%	2	5%				SCHEDE CONTROLLATE	18	18
FORNISCO	68		46	12	26%	23	50%	1	2%	SI	NO		SCHEDE CONTROLLATE	66	60
RIO DI LAME	69		34	14	41%	4	12%	0	0%				SCHEDE CONTROLLATE	24	24
CERASO	79		55	10	18%	25	45%	0	0%				SCHEDE CONTROLLATE	64	64
MATTERE	58		50	8	16%	13	26%	3	6%				SCHEDE CONTROLLATE	18	18
CORONELLE	70		47	2	4%	11	23%	7	15%				SCHEDE CONTROLLATE	24	20
VALLEFARA	80		40	6	15%	11	28%	4	10%				SCHEDE CONTROLLATE	28	20
													NOT	171	234

**INTERVENTO AMBITO C - ASSE CAPOLUOGO CAMPLI SS81**

DENOMINAZIONE INTERVENTO - Intervento di riqualificazione urbana SPAZI PUBBLICI delle Frazioni

NOME BORG/PRIORITARIO	FG	EDIFICI	EDIFICI	GRAVITA'								n° SCHEDE AGIBILI	n° CONTROLLATE	
				N. TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI)	N. AGIBILI	%	NON AGIBILI	%	N. [B-H-C]	%	CHIESE PUNTELLATE SI/NO			CHIESE CROLLARE SI/NO
MACCHIA DA SOLE	29-36-42-49	68	9	13%	14	21%	1	1%	NO	NO		SCHEDA VISIONATE	71	0
MACCHIA DA BOREA	49-50	27	5	19%	9	33%	0	0%	SI	NO		SCHEDA VISIONATE	35	0
LEOFARA	34-46-47	48	7	15%	9	19%	1	2%	SI			SCHEDA VISIONATE	47	0
VALLENQUINA	40-45-60	22	0	0%	9	41%	1	5%	NON AGIBILE	NO		SCHEDA VISIONATE	25	0
<b>TOT</b>												<b>173</b>	<b>0</b>	

**INTERVENTO AMBITO D - SETTORE NORD ORIENTALE - CONFINE CON LA REGIONE MARCHE**

DENOMINAZIONE INTERVENTO - Intervento di riqualificazione urbana SPAZI PUBBLICI delle Frazioni

NOME BORG/PRIORITARIO	FG	EDIFICI	EDIFICI	GRAVITA'								n° SCHEDE AGIBILI	n° CONTROLLATE	
				N. TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI)	N. AGIBILI	%	NON AGIBILI	%	N. [B-H-C]	%	CHIESE PUNTELLATE SI/NO			CHIESE CROLLARE SI/NO
SAN VITO	03;08;09	127	17	13%	11	9%	0	0%	NO	NO	FA=1,2 - FA=1,85	SCHEDA VISIONATE	150	0
CERQUITO	1	73	5	7%	8	11%	4	5%				SCHEDA VISIONATE	43	0
SAN GIACOMO	5	87	2	2%	2	2%	1	1%	NO	NO		SCHEDA VISIONATE	14	0
SETTECERRI	26	34	0	0%	0	0%	0	0%	NO	NO		SCHEDA VISIONATE	0	0
<b>TOT</b>												<b>200</b>	<b>0</b>	



**COMUNE DI  
VALLE CASTELLANA**

**Il Sindaco**  
Camillo D'angelo

**Il Responsabile**  
Ufficio Tecnico e Sisma  
Geom. Katia D'Agostino

**UNITÀ DI PROGETTO**  
Arch. Lanfranco Cardinale  
Arch.PhD Monia Di Leonardo  
Arch. Vincenzo Chiodi  
*Rilievi e documentazione foto*



**PSR**

## Programma Straordinario di Ricostruzione Comune di Valle Castellana



**UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE  
SISMA 2016 - ABRUZZO**

**Direttore Vincenzo Rivera**

**Dirigente Piergiorgio Tittarelli**  
Ing. Caterina Mariani  
Arch. Roberta Paciello

Con la consulenza del  
Prof.Arch. Marco D'Annunziis

### OGGETTO

**IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI  
CENSIMENTO STATO DI DANNO**



**AMBITO A** CAPOLUOGO  
CESANO - VILLA FRANCA  
MORRICE  
PIETRALTA - COLLE PIETRALTA

firme	Numero ELABORATO
	TAV. <b>B.1.a.2/A1-4</b>
	scala: 1: 3.000/4.000
	DATA: Settembre 2022
approvazioni	REV 00
	03/09/2022



# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE - COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## AMBITO A - CESANO - VILLAFRANCA - CENSIMENTO DEL DANNO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI - ID - scala 1:3.000



**Legenda CENSIMENTO DEL DANNO**  
ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

**TIPO DI PROPRIETÀ e ID**

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**

# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE - COMUNE DI VALLE CASTELLANA

AMBITO A - CAPOLUOGO - CENSIMENTO DEL DANNO - ID - scala 1:4.000

TAV.  
B.1.a.2/A3


















## LEGENDA - STATO DI DANNO

CAPOLUOGO	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	29	28 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	11	10 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	8	8 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	57	54 %
<b>TOT.</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>






## Legenda


### CENSIMENTO DEL DANNO

ESITO SCHEDE AeDES

		A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
		AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
		B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
		BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
		C PARZIALMENTE INAGIBILE
		CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
		D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
		DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
		E INAGIBILE E INAGIBILE SF DA RILIEVO
		EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
		E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
		E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
		EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

	ID: 00000	<b>EDIFICI PUBBLICI</b> M= municipio S= scuole E= edifici di uso pubblico
	ID: 00000	<b>EDIFICI RELIGIOSI</b> Ch= Chiese Cc= Strutture conventuali/canoniche
	ID: 00000	<b>CIMITERO</b>
	ID: 00000	<b>EDIFICI PRIVATI</b>
	ID: 00000	<b>CASERMA</b>



SCALA 1:4000





# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE - COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## AMBITO A - PIETRALTA E COLLE PIETRALTA - CENSIMENTO DEL DANNO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI - ID - scala 1:4.000

TAV.  
B.1.a.2/A2



### LEGENDA - STATO DI DANNO

PIETRALTA		N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)		25	22 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)		11	10 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)		4	3 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)		3	3 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO		69	62 %
<b>TOT.</b>		<b>112</b>	<b>100%</b>



### LEGENDA - STATO DI DANNO

PIETRALTA COLLE		N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)		20	20 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)		36	36 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)		1	1 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)		3	3 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO		40	40 %
<b>TOT.</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>



### Legenda

#### CENSIMENTO DEL DANNO

##### ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO


##### TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**



LEGENDA - STATO DI DANNO

MORRICE	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	4	6%
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	10	15%
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	0	0%
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0%
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	52	79%
<b>TOT.</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>



Legenda  
CENSIMENTO DEL DANNO

ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**



SCALA 1:2000





**COMUNE DI  
VALLE CASTELLANA**

**Il Sindaco**  
Camillo D'angelo

**Il Responsabile**  
Ufficio Tecnico e Sisma  
Geom. Katia D'Agostino

**UNITÀ DI PROGETTO**  
**Arch. Lanfranco Cardinale**  
**Arch.PhD Monia Di Leonardo**  
**Arch. Vincenzo Chiodi**  
*Rilievi e documentazione foto*



**PSR**

## Programma Straordinario di Ricostruzione Comune di Valle Castellana



**UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE  
SISMA 2016 - ABRUZZO**

**Direttore Vincenzo Rivera**

**Dirigente Piergiorgio Tittarelli**  
Ing. Caterina Mariani  
Arch. Roberta Paciello

Con la consulenza del  
Prof.Arch. Marco D'Annunziis

### OGGETTO

**IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI  
CENSIMENTO STATO DI DANNO**

**AMBITO B** **FORNISCO - PREVENISCO**  
**RIO DI LAME - CERASO**  
**MATTERE**  
**CORONELLE- VALLEFARA**  
**PASCELLATA**


firme	Numero ELABORATO TAV. <b>B.1.a.2/B1-4</b>
	scala: 1: 3.000/4.000
	DATA: Settembre 2022
	<b>REV 00</b> 03/09/2022

approvazioni



**LEGENDA - STATO DI DANNO**

PASCELLATA	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	11	14 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	27	34 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	6	8 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	1	1 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	35	43 %
<b>TOT.</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>




**Legenda CENSIMENTO DEL DANNO**

ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**






AMBITO B - PREVENISCO - FORNISCO - CENSIMENTO DEL DANNO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI - ID - scala 1:2.000


**LEGENDA - STATO DI DANNO**

PREVENISCO	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	22	58 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	9	24 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	1	2,5 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	1	2,5 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	5	13 %
<b>TOT.</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>



**LEGENDA - STATO DI DANNO**

FORNISCO	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	12	26 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	23	50 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	1	2 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	10	22 %
<b>TOT.</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>



**Legenda CENSIMENTO DEL DANNO**  
ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

**TIPO DI PROPRIETÀ e ID**

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**



# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE - COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## AMBITO B - RIO DI LAME - CERASO - CENSIMENTO DEL DANNO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI - ID - scala 1:3.000

**LEGENDA - STATO DI DANNO**

**RIO DI LAME**

	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	14	41 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	4	12 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	0	0 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	16	47 %
<b>TOT.</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

**LEGENDA - STATO DI DANNO**

**CERASO**





	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	10	18 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	25	45 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	0	0 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	20	37 %
<b>TOT.</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>

**Legenda**  
**CENSIMENTO DEL DANNO**  
ESITO SCHEDE AeDES

- A** AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF** AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C** PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF** PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E** INAGIBILE
- E** INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF** INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF** INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E** EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E** EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO**

**TIPO DI PROPRIETÀ e ID**

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**





**LEGENDA - STATO DI DANNO**

**MATTERE**

	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	8	16 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	13	26 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	3	6 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	26	52 %
<b>TOT.</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**LEGENDA - STATO DI DANNO**

**CORONELLE**

	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	2	4 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	11	23 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	6	13 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	1	2 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	27	58 %
<b>TOT.</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>

**LEGENDA - STATO DI DANNO**

**VALLEFARA**


	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	6	15 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	11	28 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	4	10 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	19	47 %
<b>TOT.</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

**Legenda**  
**CENSIMENTO DEL DANNO**  
ESITO SCHEDE AeDES

- A** AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF** AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C** PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF** PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF** TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E** INAGIBILE
- E** INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF** INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF** INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E** EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E** EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO**

**TIPO DI PROPRIETÀ e ID**

- ID: 00000** **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000** **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000** **CIMITERO**
- ID: 00000** **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000** **CASERMA**





**COMUNE DI  
VALLE CASTELLANA**

**Il Sindaco**  
Camillo D'angelo

**Il Responsabile**  
Ufficio Tecnico e Sisma  
Geom. Katia D'Agostino


**UNITÀ DI PROGETTO**  
Arch. Lanfranco Cardinale  
Arch.PhD Monia Di Leonardo  
Arch. Vincenzo Chiodi

*Rilievi e documentazione foto*



**PSR**

## Programma Straordinario di Ricostruzione Comune di Valle Castellana



**UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE  
SISMA 2016 - ABRUZZO**

**Direttore Vincenzo Rivera**

**Dirigente Piergiorgio Tittarelli**  
Ing. Caterina Mariani  
Arch. Roberta Paciello

Con la consulenza del  
Prof.Arch. Marco D'Annuntis

### OGGETTO

**IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI  
CENSIMENTO STATO DI DANNO**

**AMBITO C** **MACCHIA DA SOLE  
MACCHIA DA BOREA  
LEOFARA  
VALLENQUINA**



firme	Numero ELABORATO TAV. <b>B.1.a.2/C1-3</b>
	scala: 1: 3.000/4.000
	DATA: Settembre 2022
	REV 00      03/09/2022

approvazioni



LEGENDA - STATO DI DANNO

MACCHIA DA SOLE	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	9	13 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	14	21 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	1	1 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	44	65 %
<b>TOT.</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>



Legenda  
CENSIMENTO DEL DANNO

ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 EDIFICI PUBBLICI  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 EDIFICI RELIGIOSI  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 CIMITERO
- ID: 00000 EDIFICI PRIVATI
- ID: 00000 CASERMA

LEGENDA STATO DI DANNO


MACCHIA DA BOREA	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	5	19 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	9	33 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	0	0 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	13	48 %
<b>TOT.</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>

**Legenda CENSIMENTO DEL DANNO**  
ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**







**LEGENDA - STATO DI DANNO**

LEOFARA	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	7	15 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	9	19 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	1	2 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	31	64 %
<b>TOT.</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>

**LEGENDA - STATO DI DANNO**

VALLENQUINA	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	0	0 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	9	41 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	1	5 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	12	54 %
<b>TOT.</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>



**Legenda CENSIMENTO DEL DANNO**

ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**



**COMUNE DI  
VALLE CASTELLANA**

**Il Sindaco**  
Camillo D'angelo

**Il Responsabile**  
Ufficio Tecnico e Sisma  
Geom. Katia D'Agostino


**UNITÀ DI PROGETTO**  
Arch. Lanfranco Cardinale  
Arch.PhD Monia Di Leonardo  
Arch. Vincenzo Chiodi

*Rilievi e documentazione foto*



**PSR**

## Programma Straordinario di Ricostruzione Comune di Valle Castellana



**UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE  
SISMA 2016 - ABRUZZO**

**Direttore Vincenzo Rivera**

**Dirigente Piergiorgio Tittarelli**  
Ing. Caterina Mariani  
Arch. Roberta Paciello

Con la consulenza del  
Prof.Arch. Marco D'Annunziis

### OGGETTO

**IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI  
CENSIMENTO STATO DI DANNO**

**AMBITO D-E** CERQUITO  
SAN VITO  
LOCALITÀ SAN GIACOMO  
SETTECERRI


firme	Numero ELABORATO TAV. <b>B.1.a.2/D1-4</b>
	scala: 1: 3.000/4.000
	DATA: Settembre 2023
	REV 01      12/09/2023

approvazioni




















**LEGENDA - STATO DI DANNO**

SETTECERRI	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	0	0%
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	0	0%
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	0	0%
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0%
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	34	100%
<b>TOT.</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>






**Legenda  
CENSIMENTO DEL DANNO**

ESITO SCHEDE AeDES


-   **A AGIBILE** (da scheda AeDes da Scheda Fast)
-  **AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO**
-  **B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE**
-  **BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO**
-  **C PARZIALMENTE INAGIBILE**
-  **CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO**
-  **D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE**
-  **DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO**
-  **E INAGIBILE**  **E INAGIBILE SF DA RILIEVO**
-  **EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO**  **EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO**
-  **E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE** (scheda non acquisita)
-  **E EDIFICI non utilizzabili** (scheda FAST)
-   **EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO**

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

-  ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
-  ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
-  ID: 00000 **CIMITERO**
-  ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
-  ID: 00000 **CASERMA**

LEGENDA - STATO DI DANNO

SAN GIACOMO		N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)		2	2 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)		2	2 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)		0	0 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)		1	1 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO		82	95 %
<b>TOT.</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>




Legenda  
CENSIMENTO DEL DANNO

ESITO SCHEDE AeDES


- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**







**LEGENDA - STATO DI DANNO**


SAN VITO		N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)		17	13 %
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)		11	9 %
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)		0	0 %
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)		0	0 %
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO		99	78 %
<b>TOT.</b>		<b>127</b>	<b>100%</b>

**Legenda**  
**CENSIMENTO DEL DANNO**  
ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO


**TIPO DI PROPRIETÀ e ID**

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**



**LEGENDA STATO DI DANNO**

CERQUITO	N°ED.	%
1. EDIFICI AGIBILI (A)	5	7%
2. EDIFICI NON AGIBILI (E)	8	11%
3. EDIFICI TEMP. INAG/TEMP. INAG. RISCHIO EST. (B-BF)	4	5%
4. EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI (C)	0	0%
5. EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO	56	77%
<b>TOT.</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>



**Legenda CENSIMENTO DEL DANNO**

ESITO SCHEDE AeDES

- A AGIBILE (da scheda AeDes da Scheda Fast)
- AF AGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- B TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
- BF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- C PARZIALMENTE INAGIBILE
- CF PARZIALMENTE INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- D TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE
- DF TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA APPROFONDIRE CON RISCHIO ESTERNO
- E INAGIBILE
- E INAGIBILE SF DA RILIEVO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO
- EF INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO SF DA RILIEVO
- E EDIFICIO RELIGIOSO/CHIESA ST INAGIBILE (scheda non acquisita)
- E EDIFICI non utilizzabili (scheda FAST)
- EDIFICIO PRIVO DI ISTANZA O NON VERIFICATO

TIPO DI PROPRIETÀ e ID

- ID: 00000 **EDIFICI PUBBLICI**  
M= municipio  
S= scuole  
E= edifici di uso pubblico
- ID: 00000 **EDIFICI RELIGIOSI**  
Ch= Chiese  
Cc= Strutture conventuali/canoniche
- ID: 00000 **CIMITERO**
- ID: 00000 **EDIFICI PRIVATI**
- ID: 00000 **CASERMA**